





外観及び機構検査、この時洗浄のメンテも行います。





電気試験準備完了と試験開始 1000vもの高電圧を使用するため、画面には危険表示が出ます



計測				試験結果			
判定	試験電圧 (kV)	漏れ電流 (mA)	試験電圧 (kV)	判定	電圧 (kV)	電圧 (kV)	基準電圧 (kV)
000	0000	1.00	0.0				
000	0000	1.01	0.1				
000	0000	1.01	0.1				
000	0000	1.01	0.0				
000	0000	1.00	0.0				
000	0000	1.01	0.0				
000	0000	1.00	0.2				
000	0000	1.01	0.3				
000	0000	1.02	0.1				
000	0000	1.02	0.2				
000	0000	1.02	0.1				
000	0000	1.03	0.1				

試験中の様子と経済産業局からの PSE 事業者受付完了印

試験終了後のデータの様



当社のシールには公安委員会発行の古物商認可番号と試験者の記名が御座います。

最後に試験データを記入し試験完了票を完了機器に張る  
 今回は昭和 58 年 5 月 23 日製造の Roland RE-201 での PSE 試験の様子でした。  
**弊社では皆様の機材の PSE 試験を代行いたしております。お問い合わせ下さい。**  
**Tel: 0283-25-1109 Fax: 0283-25-1254 担当: 星野**