




上が偽物 SHURE SM58 です。
コネクタ部分から何か出ています。
偽物の SM58SE は SW がネジ 1 個で固定しています
本物は 2 本




右側が偽物 SHURE の文字に注目
ユニットにも SHURE が入っています。



紙です

偽物です。トランスの様に見えますが
実際は黄色の紙でした。コネクタ側迄
なにも有りませんでした。ある物を除いて
布切れで向こうが見えないようにしてあり
ます



本物です。トランスの様子が解ります。
線材は細いですが皮膜の中はやはり本物が多
い本数です。



この布は中に充填材が流れ出ないための
蓋です。トレーナーの切れ端みたい。
ボディーも内側が深くえぐられています。
コネクタを支える所だけ、奥はもっとえぐ
られている為コネクタは止まらないで
右の写真のように落ちます。



この切れ込みも違います。

落ち込んだコネクタは手前の切れ込みで
引っかかり今度は出てきません。
最悪商品です。 気をつけてください。
コネクタの留めネジも正常な商品は逆ネジです
が偽物は通常のネジです。